

30.7.92

PKW → BMW 3,0 CSI

Baujahr 1972

Eintraster des Lenkrad-Schlüssels:

Ergebnis: Eintraster, selbst wenn Schlüssel in Stellung "aus" noch steckt ist für BMW's des Baujahres 1972 nicht zu beanstanden.

weil: - damals galten 2 Regelungen →
→ eine nationale + 1 ECE - " " ;
optional.

- erst ab 1980 ist in der nur noch geltenden ECE - Regelung festgelegt, daß kein Eintraster wenn Schlüssel noch steckt.

- BMW habe ^{noch} ab 1974 diese ECE - Regelung ^{bereits} angewandt; ~~aber~~ vor 1974 aber nicht überall.

Q: Hr. Schneider, TP-Chef.
TÜV-By

VII/3 Luch 30.7.92